

# 太陽の塔 内部再生事業 修復の記録

平成29年2月3日 撮影

塔内に設置されている足場



# 太陽の塔 内部再生事業 修復の記録

平成29年2月3日 撮影

塔の右腕: エスカレーター撤去後に現れた骨材



# 太陽の塔 内部再生事業 修復の記録

平成29年2月3日 撮影

塔の右腕：骨材に刻印されているEXPO'70のマーク



# 太陽の塔 内部再生事業 修復の記録

平成29年2月3日 撮影

塔内壁面：コンクリート補強を行なうための準備作業

